

岭东区应急管理局2024年二季度执法检查计划完成情况

检查日期	企业名称	发现隐患 (项)	检查情况	整改情况	检查人员
2024. 4. 4	双鸭山市合鑫采石有限公司	10	1. 2024年企业未对从业人员王妍、张冬梅、冯志有、洪艳清、刘玉河、吴新平、聂飞、田喜攻、房树学、杜宝琴、刘永强、赵宝君、洪子峰、宋健、吴敏、韩建祥、贾丽娟、张赢、杨海龙投保安全生产责任险，2024年1月至今企业只对7名从业人员投保工伤保； 2. 企业安全技术管理机构不健全，采矿工程师刘永强非本矿员。 3. 企业2024年应急演练计划无演练时间，演练方案、记录均已制作完成，不能如实反映现场演练情况； 4. 采场缺少警示标志，缺少限速、下坡、弯路等警示标志； 5. 企业培训计划2024年2月1日编制，2024年2月2日审核，企业1月份开展的培训，未按计划开展培训； 6. 抽查1人培训档案，杨海龙培训考试非本人答卷，和培训记录不符； 7. 现场工作帮坡角大于设计工作帮坡角； 8. 企业未按照国家标准或行业标准对采场边坡进行稳定性分析； 9. 现场运输道路设计要求9°（5° 8′ 33. 95″），局部道路坡度达到7° 22′ 53″，大于设计坡度10%以上； 10. 企业2023年未按规定足额提取安全生产费用，无法提供相关佐证材料。	已整改完成9项	左军 高健
2024. 4. 11	双鸭山市中兴墙材有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 11	双鸭山金德工贸有限责任公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 11	双鸭山鑫盛达铁矿石有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 11	双鸭山市和林木业有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 12	双鸭山市恒太石英石矿	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 12	双鸭山市岭西顺利采石场	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 12	双鸭山市盛德石材有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李凯峰 刘玉金
2024. 4. 16	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山销售分公司钢铁路加油站	1	油罐区高低液位声光报警装置，声音报警失效，仅有灯光报警。 对该企业存在的违法行为，作出行政处罚2万元。	已全部 整改完成	李尚徽 刘玉金
2024. 4. 28	双鸭山鑫沙环保有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李尚徽 刘玉金
2024. 5. 6	双鸭山市达安劳务派遣有限公司	1	现场撬装式加油装置高低液位报警仪处于关闭状态。 对该企业存在的违法行为，作出行政处罚2万元。	已全部 整改完成	李尚徽 杨佳义
2024. 5. 6	浙江天增建设集团有限公司（建龙矿业南区）	1	撬装式加油装置高低液位报警损坏。 对该企业存在的违法行为，作出行政处罚1.1万元（企业1万，个人1000）。	已全部 整改完成	李尚徽 杨佳义
2024. 5. 7	双鸭山新时代水泥有限责任公司	4	1. 加油员王平举未进行加油作业安全培训从事加油作业，现场提供2024年3月10日王平举安全教育培训记录造假，经核实培训人李富2024年未对王平举进行安全培训； 2. 现场使用的撬装式加油装置未安装防静电设备； 3. 撬装式加油装置未经进行安全评价； 4. 羊鼻山矿南区和北区开采范围超出设计范围、南区开拓道路布置与设计不一致、现有排土场位置与设计不符。 对该企业存在的违法行为合并处罚25.5万元。	已全部 整改完成	李尚徽 杨佳义
2024. 5. 13	双鸭山市建龙矿业有限公司	6	1. 北区副井负80中段北翼14号至15号穿脉水沟有淤泥； 2. 北区副井负80中段北翼9号至11号穿脉主巷缺少照明； 3. 尾矿库坝体东侧截肩沟内杂物未清理； 4. 尾矿库通往6#排水井浮桥入口处右侧护栏有损坏； 5. 尾矿库标高274米纵向排水沟行人踏步处水泥板有损坏； 6. 尾矿库标高278米光纤架线杆有倾斜现象。	已全部 整改完成	杨佳义 高 健 左 军
2024. 5. 15	双鸭山市建龙矿业有限公司北区	4	1. 未设置安全风险分级公告栏； 2. 未形成尾矿库隐蔽工程自查自改报告； 3. 坝坡排水沟局部破损未及时修复； 4. 未进行应急准备工作检查评估。	已全部 整改完成	李尚徽 刘玉金
2024. 5. 15	双鸭山市中双石墨有限公司	4	1. 未形成尾矿库隐蔽工程自查自改报告； 2. 未及时进行排洪系统质量检测； 3. 未进行应急准备工作检查评估； 4. 水位标尺未标明水位标高数值。	已全部 整改完成	李尚徽 刘玉金
2024. 5. 16	黑龙江建龙钢铁有限公司	3	1. 二套二号低温泵出口阀漏水； 2. 液氧提纯防爆间内配电箱下方无绝缘脚垫； 3. 空压站3#干燥器更换氧化铝检修牌使用铁丝悬挂。	已全部 整改完成	贾大伟 李尚徽
2024. 5. 17	双鸭山市长山建筑材料有限责任公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		刘玉金 李尚徽
2024. 5. 22	双鸭山市盛鑫采石有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李尚徽 刘玉金
2024. 5. 22	双鸭山市盛德石材有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李尚徽 刘玉金
2024. 5. 23	双鸭山市恒太石英石矿	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李尚徽 刘玉金
2024. 5. 23	双鸭山市岭西顺利采石场	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李尚徽 刘玉金
2024. 5. 24	双鸭山市巨洋气体有限公司	0	按照2024年执法计划对该企业进行检查，企业停产，无生产行为。		李尚徽 刘玉金

2024. 5. 28	黑龙江建龙钢铁有限公司	2	1. 考试场所未按规定配备必要的医用应急包； 2. 理论考场未在醒目位置张贴监考员和考务人员工作职责，考场规则、考生违纪处理规定。	已全部 整改完成	胡银龙
2024. 6. 28	双鸭山市金诺恒业机械制造有限公司	4	1. 机加车间生产模具未摆放至指定地点； 2. 机加车间产品下方起重带未及时收回； 3. 铆焊车间有杂物未及时清理； 4. 2024年5月15日隐患排查治理台账验收人签字模糊。	已全部 整改完成	左 军 胡银龙