

锌, mg/kg	72.0	68.0	66.0	/	/	/
铅, mg/kg	33.0	35.0	30.0	/	/	/
汞, mg/kg	0.098	0.121	0.082	/	/	/
镍, mg/kg	28.0	30.0	23.0	/	/	/
钒, mg/kg	49.4	46.9	45.1	/	/	/
锰, mg/kg	1.61×10^3	1.6×10^3	1.56×10^3	/	/	/
铍, mg/kg	0.22	0.20	0.20	/	/	/
钴, mg/kg	13.0	11.0	11.0	/	/	/
铈, mg/kg	未检出	未检出	未检出	/	/	/
钼, mg/kg	0.8	0.6	0.5	/	/	/
硒, mg/kg	未检出	未检出	未检出	/	/	/
锑, mg/kg	0.7	0.6	0.5	/	/	/
氟化物, mg/kg	0.41	0.48	0.34	/	/	/
氟化物, mg/kg	298	278	284	/	/	/
石油烃 ($C_{10}C_{40}$), mg/kg	29	26	22	/	/	/
苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
氯苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
乙苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
甲苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
间, 对-二甲苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/

挥发性有机化合物, $\mu\text{g}/\text{kg}$

邻二甲苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯乙烯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
1, 3, 5-三甲基苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
1, 2, 4-三甲基苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
1, 4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
1, 2-二氯苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
1, 2, 4-三氯苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
1, 2, 3-三氯苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯酚	未检出	未检出	未检出	/	/	/
4-硝基酚	未检出	未检出	未检出	/	/	/
2, 4-二甲基酚	未检出	未检出	未检出	/	/	/
2, 4-二氯酚	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯并 (a) 蒽	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯并 (a) 芘	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯并 (b) 荧蒽	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯并 (k) 荧蒽	未检出	未检出	未检出	/	/	/
蒽	未检出	未检出	未检出	/	/	/
二苯并 (a, h) 蒽	未检出	未检出	未检出	/	/	/
茚并 (1, 2, 3-cd) 芘	未检出	未检出	未检出	/	/	/
苯	未检出	未检出	未检出	/	/	/

半挥发性有机化合物, mg/kg

范桥	未检出	未检出	未检出	/	/	/
范	未检出	未检出	未检出	/	/	/
芴	未检出	未检出	未检出	/	/	/
非	未检出	未检出	未检出	/	/	/
惠	未检出	未检出	未检出	/	/	/
茭葱	未检出	未检出	未检出	/	/	/
范	未检出	未检出	未检出	/	/	/

三、管理计划

- 1、建立企业土壤污染防治责任体系，并签订责任制；
- 2、开展企业用地土壤环境监测，并进行信息公开；
- 3、开展土壤污染隐患排查工作，重点对生产区以及原材料与固废堆存区、储存区、转运区、污染治理设施及其运行管理情况开展排查，并建立土壤排查档案，对于查出的问题及时整改，避免污染土壤；
- 4、防止新、改、扩建项目污染土壤：对土壤产生不利影响的项目要对土壤环境进行评价，提出预防和减缓措施；
- 5、做好拆除活动预防工作，在拆除生产设备、构筑物和污染治理设施前要制定残留污染物清理和安全处置方案，防范拆除活动污染土壤。
- 6、严格履行危险废物处置原则，避免处置不当而污染土壤；
- 7、制定突发事件环境应急预案，做好事故前期的预防和控制，避免突发事件污染土壤。